

住宅改修・事例紹介 24

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



居室内の移動を安全に

このようなことでお困りでした

仏壇に手をあわせることが日課ですが、お供え物を持って、支えがないまま歩行することには不安を感じておられます。これまで通りの習慣を続けたいとの希望から「安全に仏壇までの移動ができるようにしてほしい」とご相談いただきました。



Y様（女性）90代
要介護2

腰椎圧迫骨折などの既往歴があり、疼痛から歩行が不安定で、屋内の移動にも支えが必要な状態です。

Before & After

①手すりの取り付け＆手すりの移設



動線 →



POINT

「出隅ブラケット」を使用することで、両側から握ることができます！

廊下の曲がり角などにも使用できます。



上から見た図



押入れの左右に縦手すりが2本取り付けられていましたが、押入れの前は手すりが途切れていました。そこで、既存の手すりに加えて横手すりを追加で取り付けました。横手すりの高さを押入れ中段にあわせることで、布団や収納物の出し入れもできます。

縦手すりの1本は、和室の出入りの支えとしても使用できる位置に移設しました。

施工後の感想

転倒予防のために、お供え物を持っている時も片方の手は必ず手すりを持つようになりました。これで安心して毎日お仏壇に手をあわせることができます♪



【改修費用の目安】

約 20,000 円

現場の状況や部材等によって変動します。