

住宅改修・事例紹介 43

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



安心してお風呂に入りたい

このようなことでお困りでした

夫と息子との3人暮らしです。浴室が広く、入口から浴槽まで距離があります。その上、浴室には手すりなどもなく、浴槽への出入り時には、いつも蛇口につかまっていた。手を滑らせて転倒しそうなので「安全に浴槽をまわけるようにしてほしい」とご相談いただきました。



M様（女性）70代
要支援2

高血圧症により、足をあげる際や立ち上がり時に、めまいやふらつきがあり転倒することが多くあります。

Before & After

手すり取り付け

Before



After



浴槽内の移動と、立ち座りの支えに使用するため、側面にL型手すりを取り付けました。浴槽へ出入りする際の手すりは、介護用品の「浴槽手すり」を設置しました。出入りと、浴槽内での動作のいずれも安全に行えるようになりました。

✓ 使用した介護用品

◆入浴ク「リップ」 バスサポーター /VAL12002

簡単に浴槽のフチに固定でき、浴槽への出入りや浴槽内での姿勢保持をしっかりとサポートします。



しっかり取り付けできる安心設計!



トルク制御の締め付けノブにより、適正な締め付け力を維持して、しっかり固定! 浴槽幅に合わせて調整可能!



握りやすいハンドルと浴槽側ク「リップ」!



どの方向からでもつかみやすい、リング形状のハンドルです。やわらかく滑りにくい素材で安全! 内グリップ付で入浴中も安心です。

写真右上: 内グリップ
写真右下: 真上から見た図

メーカー: パナソニック
希望価格: 25,200(税込)

Before



After



Before



After



【改修費用の目安】

約 15,000 円

現場の状況や部材等によって変動します。

施工後の感想

手すりを取り付けたことで、しっかりと持つことができました。着脱可能な浴槽ク「リップ」も、しっかり固定されていて浴槽内への出入りが怖くなくなりました。これで安心してお風呂に入れます♪

