

住宅改修・事例紹介 5

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



浴室扉の開閉を安全に

このようなことでお困りでした


夫婦二人暮らしで、入浴は奥様が介助されています。お二人とも高齢のため奥様への負担も大きい状況でした。浴室入口の扉は浴室側に開く構造になっており、開閉時にバランスを崩していました。さらに、シャワーチェアも置けずに困っていました。『介助者の負担も減らして、自宅安心して入浴できる環境にしてほしい』とご相談いただきました。




T様（男性）80代
要介護1

下肢の筋力低下に加え、めまいを起こしやすく立位が安定しない状態でした。屋内は壁などを伝って歩いていらっしゃいます。


Before & After




Before



大きな扉が、浴室側に開くようになっていたので、開閉時には洗い場のスペースを広く取られていました。奥様が介助するのも大変でした。



After



折れ戸に交換したことにより、開閉時にスペースを必要としません。洗い場にシャワーチェアの設置が可能になり、介助者の移動も容易になりました。

既存の浴室扉は、浴室側に開く「開き戸」でした。開閉時には、一歩下がったり、出入り口の段差を昇降したりという動きが必要でバランスを崩していました。折れ戸に交換後はその動きも不要となり安全に開閉できるようになりました。

折れ戸は、開閉時に立ち位置の移動が最小限ですむので、バランスを崩しにくくなり安全です。

After



After



施工後の感想

今まではドアの開け閉めをするたびに、バランスを崩したり、足を滑らせてしまったりと、こわい思いをしていました。折れ戸に交換していただいたことで、その不安もなくなった上、シャワーチェアを置くためのスペースも確保でき、入浴がとても楽になりました。

