住宅改修·事例紹介 65



はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



歩行器を使って安全に外出したい

このようなことでお困りでした

両膝と腰に痛みがあるため、足の運びが悪く転倒の危険があることから、外出時の移動に歩行器の使用を検討しました。しかし、通路は砂利敷で飛び石もあることから、スムーズに移動することができません。そこで、「歩行器を使って、安全に外出できるようにしてほしい」とご相談いただきました。



T様(女性)80代 要支援1

両変形性膝関節症、腰椎すべり症で歩 行時にふらつきがある

Before & After

段差解消工事(通路の舗装)





居間の掃き出しから、庭を通って外出します。テラスと通路土間の間には 17cm の段差がありました。そこで、通路に向けてコンクリートをスロープに仕上げました。









砂利敷きで飛び石のあった通路もコンクリートで道をつくり、歩行器で安全に移動できるようにしました。



施工後の感想

歩行器でスムーズに出かけられるようになったので、外出の機会 も増えました。何よりも、ゴミ出しが楽になってうれしいです♪



発行 2014年12月

介護用品は専門店で
介護ショップ&ショールーム

お気軽にお問い合わせください

◆山□営業所 TEL 083-995-2060 ◆北九州営業所 TEL 002-06

TEL 093-932-6608

山口県山口市朝田 601-13

福岡県北九州市小倉北区三郎丸 3-6-20