

住宅改修・事例紹介 70

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



浴槽への出入りを安全に

このようなことでお困りでした

昨年末、自宅内で転倒しており、再び転倒しないよう注意が必要です。特に入浴には不安を感じるようになりました。浴槽のフチが広いため、出入りしづらくて困っています。そこで「安心して入浴できるようにしてほしい」とご相談いただきました。



S様（女性）80代
要支援2

両膝関節症のため、腰から膝に痛みがあり、立ち上がりや歩行が不安定な状態です。

Before & After

手すり取り付け

浴槽の外側にタイル1枚分のスペースがあり、フチの幅が広く、足を出し入れしにくい状況でした。そこで、浴槽の横（タイルの台）に、出入りしやすい姿勢で握ることができる高さの手すりを取り付けました。また、浴槽内での立ち座りの支えとしての横手すりも設置しました。



使用した商品

AQUA^{rail}
ステンアクアレール

【特徴】
手すり部品と組み合わせ、目的にあった形状の手すりを簡単に作るができます。

φ32 アルミ樹脂巻手すり棒【浴室/屋内用】

●長さ：2m
●材質：オレフィン系エラストマ、アルミ
●色：ホワイト
価格 6,400円（税別）
※手すり以外の部品代は別途



水まわりだけではなく、階段や廊下用としてご利用いただいても高級感のあるデザインです。

【改修費用の目安】

約 40,000円

現場の状況や部材等によって変動します。

施工後の感想

浴槽の出入りをするとときに握るものが無くて困っていましたが、手すりがあったので安心しました。ゆったりとした気分が入浴することができます。

