

住宅改修・事例紹介 85

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



建具の前にも手すりがほしい

このようなことでお困りでした

認知症の進行もみられるF様。状態の変化により、寝室からトイレまでの移動時に、転倒の危険性が高くなりました。廊下に手すりがありますが、途中にガラス入りの建具があるため、手すりが途切れていました。そこで、「**建具の前も途切れることなく手すりをつけてほしい**」とご相談いただきました。



F様（女性）80代
要介護4

脊椎腰痛症で歩行時に痛みがあり、移動時に介助が必要な状態です。

Before & After

手すり取り付け



廊下の突き当たり右側にトイレがあります。廊下の途中にはガラス障子があり、向かい側は玄関と、手すりを取り付けられる部分は限られていました。そこで、取り外し可能な手すりを設置しました。移動時の安全を確保し、なおかつ出入口としても使えます。

着脱式の手すりを取り外した状態です。

※着脱可能な本商品は、市町村によっては介護保険の対象にならないことがあります。事前に自治体への確認が必要です。

施工のポイント

建具の前でも手すりの連続性を保ち、建具を開けて出入りする場合には、手すりを取り外して通行できるように施工しました。最長2mまでは強度に問題なく設置可能な手すりです。



① 手すりを設置した状態



① 手すりを外した状態



参考画像

① 着脱可能で、出入りが自在！押入れやふすまの前にも同じ方法で手すりを取り付けることができます。

【改修費用の目安】
約 30,000 円

現場の状況や部材等によって変動します。

施工後の感想

家の状態や普段の習慣を考慮して、本人と家族にとって一番使いやすい状態にしていただきうれしかったです♪出入口として今まで通り利用できる方法は思いつきませんでした！

