

住宅改修・事例紹介 86

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



安全に浴室の出入りを行いたい

このようなことでお困りでした

退院後は、腰に負担がかかる動作や転倒の危険が伴う動作は特に気を付けて行っている〇様。これまで、自宅で難なく入浴してきましたが、浴室出入口にある段差が、今の〇様にとって負担でした。そこで、「脱衣室から浴室への出入りを安全に行えるようにしてほしい」とご相談いただきました。



〇様（女性）90代
要介護2

自宅で転倒し腰椎圧迫骨折。しばらく入院されていましたが、リハビリにより杖歩行ができるまでに回復されました。

Before & After

①手すり取り付け + ②段差解消（式台設置）

浴室出入口（脱衣室側）に13cmの段差がありました。周囲には手すりもなく、洗濯機に手をかけ何とか出入りをしていました。そこで、壁に手すりの取り付けと式台の設置を行い、安心・安全に浴室への移動ができるようにしました。



↑ 式台設置前：13 cm

↑ 式台設置後：6.5 cm

✓ 使用した商品


矢崎化工株式会社 イレクター製ステップ台

段の昇り降りをサポートするイレクター製の踏み台です。オーダーメイドなので、ミリ単位での調整が可能。様々な住宅事情、身体状況に合わせた加工ができますので、既製品では対応できなかった要望にお応えできます！

フレームパイプカラーは3色



マットは3種類



土足マットタイプは、屋外での使用にも適しています。表面は滑り止め加工で安心です！

土足マット断面図



設置事例



【改修費用の目安】

- ①約 15,000 円
- ②約 37,000 円

現場の状況や部材等によって変動します。

施工後の感想

今まで気にもとめなかった段差が、途端に不安になるとは思いもせませんでした。手すりと式台を設置してもらったので、腰に負担もかからず、転倒の心配も軽減されました♪

